




MONNET-SEVE & SOUGY

MESURE DES POCHEs DE RESINE



Dimension à prendre en compte:
Sur le mètre le plus mauvais: $y_1 + \dots + y_n$